

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по
Лесозаводскому городскому
округу департамент труда и
социального развития
Приморского края

Н. Н. Малышева

«15» июня 2015 г

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребёнка детский сад №11 Лесозаводского городского округа»
- 1.2. Адрес объекта 692042, Приморский край, г. Лесозаводск, улица Калининская 29 «Б»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3370,0 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 9855,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1988 год, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт отопительной системы, капитального ремонта не планируется

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребёнка детский сад №11 Лесозаводского городского округа», МДОБУ ЦРР Д/С №11 ЛГО
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692042, Приморский край, г. Лесозаводск, улица Калининская 29 «Б»
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) отдел образования администрации Лесозаводского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Лесозаводск, ул. Будника 119

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 2-х до 7- лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 260
детей
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутный автобус №1,4,8,9,10,11,12, до остановки «Калининская», «Школа»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет). да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый пешеходный переход; пешеходный переход с таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (нет)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У), ДУ –И (О,К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У), ДУ (С,О), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У, К, О), ДУ-И (Г,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступен частично избирательно (С, Г, У), доступен условно избирательно (К, О, С.)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение невозможно
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-И (О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
Департамент труда и социального развития ПК, информационный портал «Доступная
среда». «Учимся жить вместе» _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» июня 2015 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «15» июня 2015 г.

3. Решения Комиссии _____ от « » _____ 20

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН**

Часть 1

1. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
№№ п/п	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	№ паспорта доступности ОСИ	Название организации, расположенной на ОСИ	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель ИПР (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Учреждение образования	Калининская 29 «Б»	-	Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №11» Лесозаводского городского округа	Муниципальная	Администрация Лесозаводского городского округа	Дошкольное образование	Дети от 2 до 7 лет	-	да

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН**

Часть 2

3. Состояние доступности объекта				4. Управленческое решение					
№№ п/п	Вариант обустройст ва объекта ⁶	Состояние доступнос ти (в т.ч. для различных категорий инвалидов) ⁷	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации ⁸	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ⁹	Дата контрол я	Результ аты контрол я ¹⁰	Дата актуализаци и информации на Карте доступности субъекта РФ
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	А	ДЧВ	Нуждается в ремонте	Текущий ремонт		Доступно полностью всем		Акт	-

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по
Лесозаводскому городскому
округу департамент труда и
социального развития
Приморского края
Н. Н. Малышева



«15» июня 2015 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

МДОБУ ЦРР Д/С №11 ЛГО

« 15 » июня 2015 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МДОБУ ЦРР Д/С №11 ЛГО
1.2. Адрес объекта 692042, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 29 «Б»
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3370,0 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да 9855,0 кв. м
1.4. Год постройки здания 1988г, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад №11 Лесозаводского городского округа», МДОБУ ЦРР Д/С №11 ЛГО
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692042, Приморский край, г. Лесозаводск, улица Калининская 29 «Б»

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дополнительные услуги – кружки (по коррекции речи, подготовка к изучению иностранного языка в школе, декоративно – прикладного искусства)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутный автобус №1,4,8,9,10,11,12 до остановки «Калининская», «Школа»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый пешеходный переход; пешеходный переход с таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (нет)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У), ДУ-И (О,К,С)		5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (С,К, О), ДЧ –И (Г,У)		7,8,9, 10,11,12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		7,13,14, 15
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ДУ (С,О) ВНД (К)		16,17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У, К.О) ДУ –И (Г,С)		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		1,2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _____ доступен
частично избирательно (С, Г, У,), доступен условно избирательно (К, О, С,)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ год
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии не требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да ;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
Департамент труда и социального развития ПК, информационный портал «Доступная среда», «Учимся жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>3</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>1</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>1</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 17 шт

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы

Заведующий МДОБУ ЦРР Д/С №11 ЛГО Г.И. Бирюкова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист МКУ Управления образования ЛГО М.Н. Солдатова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Ведущий инспектор отделения назначения социальных выплат отдела по ЛГО департамента
труда и социального развития ПК Битиненкова М.В

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

- Председатель общества инвалидов ЛГО ПК ВОИ Л.Л. Кононенко

(Должность, Ф.И.О.)



Представитель Лесозаводской местной организации всероссийского общества инвалидов
ВОС А.И. Томашевский

(Должность, Ф.И.О.)



представители организации,

расположенной на объекте

-заведующий МДОБУ ЦРР Д/С №11 ЛГО- Г.И. Бирюкова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « » _____ 20 г. (протокол
№)

Комиссией

(название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МДОБУ ЦРР Д/С № 11ЛГО г. Лесозаводск ул. Калининская 29 «Б»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	Отсутствуют доступные элементы информирования на объекте	все		Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3,4	Неровное дорожное покрытие. Нет оград и полос ориентации обеспечивающих травмобезопасность	К,О,С		Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				-Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территория предприятия к зданию). - Информационная поддержка на всех путях движения МГН - Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) - организация мест отдыха на участке (рекомендуется)	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-В		2,3,4	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: обеспечить удобное передвижение МГН по участку (территории) прилегающей к зданию (неровности дорожного покрытия)

№1



№2



№3



№4



Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «15» июня 2015 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МДОБУ ЦРР Д/С № 1 ЛГО г. Лесозаводск ул. Калининская 29 «Б»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет				К		
2.2	Пандус (наружный)	нет				К		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5,6	Отсутствует тактильная полоса перед входной дверью, неровности покрытия, высокая ступень м/у входной площадкой и поверхностью земли, отсутствуют поручни	К,С,О		Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		5,6	Порог выше нормы, отсутствует автоматический привод открывания двери	К, О,С	Провести ремонт в соответствии с требованиями ГОСТ -Р	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		15.1	Покрытие скользкое при намокании. Размеры тамбура не соответствуют ГОСТ Р	К,О,С		Техническое решение не возможно
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию. Не допустимо применение одиночных ступеней, должны заменяться пандусами				К,С,О	Закрепить грязезащитное покрытие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ- И (Г,У) ДУ- И (К,О,С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить автоматический привод открывания двери, вынести на один уровень входную площадку и дверной проем

№5



№6



№7



№8



I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МДОБУ ЦРР Д/С № 11ЛГО г. Лесозаводск ул. Калининская 29 «Б»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		9	Ширина пути движения в коридоре 1,3-1,5	К,С,О		Технически решения невозможны
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		10, 11	Отсутствует яркая контрастная маркировка	С	Нанести яркую контрастную маркировку	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						Текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		17. 1	Нет дублирования рельефными знаками, информирующими обозначения помещений	С	Оборудовать дверь рельефными знаками, информирующим и обозначения помещений	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		9, 11, 12	Отсутствие пандуса на пожарных выходах	К,О		Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения - Зоны отдыха : на каждом доступном МГН (в том числе и для инвалидов на креслах колясках) на 2-3 места Ширина пути движения в коридоре не менее 1,5 метра, лестницы внутри здания не менее 1,35, двери не менее 0,9 м. лестница и пандус должны быть оборудованы поручнями				К,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания в т.ч. эвакуационные	ДЧ – И (Г,У) ДУ-И (К,С,О)		9,10,12	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: обслуживание МГН на 1-ом этаже, нанести яркую маркировку, оборудовать двери рельефными знаками, информирующими обозначение помещений.

№9



№10



№11



№12



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МДОБУ ЦРР Д/С № 11 ЛГО Лесозаводск ул. Калининская 29 «Б»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		7,	Перепад высоты в дверном проеме больше 0,025	К,О	Привести в соответствие с ГОСТ –Р, вывести на один уровень	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		13, 14	Нет информирующих обозначений помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки, дублирование рельефными знаками	С	Установить информирующие обозначения	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	-Ширина дверных проемов- не менее 0,9м. порог и перепад высот должен быть не более 0,025м -ковровые покрытия плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий, - не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) более 0,013м - освещенность помещений и коммуникаций доступных для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП				К,О		Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зона целевого назначения здания	ДЧ – В (О, С, Г, У)		7,13,15	Текущий ремонт
---------------------------------	----------------------	--	---------	----------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Устранить перепады высоты в дверном проеме, обеспечить информ. обозначениями помещения рядом с дверью, со стороны дверной ручки, обеспечить дублирующими рельефными знаками.

№13



№14



№15



№15.1



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МДОБУ ЦРР Д/С № 11 ЛГО Лесозаводск ул. Калининская 29 «Б»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		16, 17	Не приспособлена для МГН	К,О,С		Техническое решение невозможно
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	<ul style="list-style-type: none"> - Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: Информирующие обозначения помещений должны быть рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками - Рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины. 						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетные комнаты	ВНД (К) ДЧ-И (Г,У) ДУ (С,О)		16,17	Технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: туалетная комната не соответствует требованиям ГОСТ-Р

№16



№17



№17.1



I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МДОБУ ЦРР Д/С № 11 ЛГО Лесозаводск ул. Калининская 29 «Б»
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			отсутствуют световые средства информации об опасности,	Г,К,О	установка световые средства информации об опасности	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют акустические средства в местах движения	Г	Установить акустические средства на пути движения	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства в местах движения	С	Разместить тактильные средства в местах движения	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, д.б. комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием движения и получения мест услуги.	ВСЕ		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г) ДУ – И(Г,С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: оборудовать тактильными средствами и установить световые средства информации об опасности.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОБУ ЦРР Д/С №11 ЛГО

Г.И.Бирюкова

«15» июня 2015 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МДОБУ ЦРР Д/С №11 ЛГО
- 1.2. Адрес объекта 692042, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 29 «Б»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3370,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребёнка детский сад №11 Лесозаводского городского округа», МДОБУ ЦРР Д/С №11 ЛГО
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692042, Приморский край, г. Лесозаводск, улица Калининская 29 «Б»
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) отдел образования администрации Лесозаводского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Лесозаводск, ул. Будника 119

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте от 2 –х до 7- ми лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 260детей
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутный автобус №1,4,8,9,10,11,12 до остановки «Калининская», «Школа»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемый пешеходный переход, пешеходный переход с таймером; н*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (нет)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет (нет)*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение невозможно
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)